

ALLEGATO 5

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO

SOPRALLUOGO DEL 4 OTTOBRE 2023

A seguito del sopralluogo negli ambienti di lavoro e dall'analisi dell'attività svolta all'interno dei locali, nell'ottica del miglioramento continuo dei livelli di sicurezza, si riportano le maggiori criticità riscontrate durante la fase di valutazione dei rischi.

Nel presente documento vengono definite le misure da mettere in atto e le priorità di intervento, secondo la tabella sotto riportata, con i criteri descritti nel DVR al punto 8. **INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ DI ADEGUAMENTO**. Sono riportati i relativi criteri di correlazione tra livelli di rischio e orizzonte temporale entro cui occorre realizzare gli interventi.

Livello di rischio	Priorità	Orizzonte temporale dell'adeguamento o della misura compensativa oppure dell'avvio della procedura di risoluzione
4	Immediato	Da 0 a 4 settimane
3	Urgente	Da 1 a 6 mesi
2	Medio termine	Da 6 a 12 mesi
1	Lungo termine	Oltre 12 mesi

Al livello di rischio 1 possono corrispondere misure esclusivamente di mantenimento e vigilanza sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione già attuate dall'organizzazione.

Nelle schede seguenti gli interventi di miglioramento e adeguamento sono stati suddivisi in:

- INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE
- INTERVENTI DA ATTIVARE – DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE ALLA SICUREZZA
- MISURE DI CARATTERE GESTIONE

Scuola dell'infanzia "B. de' Buondelmonti" di Tavarnuzze



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 4 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
L'immobile è dotato di presidi antincendio mobili (estintori a polvere e CO ₂) e di rete idrica antincendio. I presidi risultano regolarmente mantenuti <i>(ultimo controllo 06/2023)</i>	==	Garantire la regolare manutenzione dei mezzi di estinzione come prescritto dalle norme UNI 9994.	==	2
È presente impianto di illuminazione di emergenza.	==	Mantenere le attuali condizioni e garantire la regolare manutenzione dell'impianto di illuminazione di emergenza.	==	1
L'immobile è dotato di segnaletica di sicurezza indicate le vie di esodo, le porte di emergenza e presidi antincendio.	==	Mantenere le attuali condizioni.	==	1
All'atto del sopralluogo sono stati individuati maniglioni antipanico privi di cartello indicante il regolare controllo semestrale da parte della ditta esterna abilitata		Richiedere all'Ente proprietario la regolare manutenzione delle porte tagliafuoco e delle porte con maniglione antipanico.	Mantenere in atto la sorveglianza interna	2

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 5 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
Rilevata porta di un'aula con telaio e coprifilo danneggiato il distacco dalla parete a causato la fuoriuscita dei chiodi di fissaggio con rischio taglio e punture		Richiedere all'Ente proprietario di effettuare un intervento di ripristino del telaio al fine di eliminare le fonti di pericolo e rischio	Al momento la parte danneggiata è stata fissata con del nastro isolante che comunque risolve solo in parte il problema	3
La pavimentazione dell'area di gioco del giardino risulta in cattivo stato manutentivo con distacco del materiale di rivestimento		Richiedere all'Ente proprietario di effettuare un intervento di ripristino o se necessario di una completa sostituzione della pavimentazione antitrauma	==	3

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 6 DI 58

INTERVENTI DA ATTIVARE – DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE ALLA SICUREZZA

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA'
Descrizione	Foto	Adeguamento	Temporanea	
Sono presenti servizi igienici adeguati all'attività. Sono mantenuti in buone condizioni igieniche da un programma periodico di pulizie.	==	Mantenere le attuali condizioni	==	1
Presenza della cassetta di pronto soccorso	==	Occorre garantire che il contenuto della cassetta di primo soccorso sia conforme all'allegato 1 del Dm 388/2003. Garantire inoltre che il contenuto venga mantenuto integro. Provvedere alla sostituzione del materiale in caso di scadenza o utilizzo.	==	1

Scuola dell'infanzia "Maria Maltoni" di San Gersolé


**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 8 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
L'immobile è dotato di presidi antincendio mobili (estintori a polvere e CO ₂) e di rete idrica antincendio. I presidi risultano regolarmente mantenuti (ultimo controllo 06/2023) .	==	Garantire la regolare manutenzione dei mezzi di estinzione come prescritto dalle norme UNI 9994.	==	1
Le porte delle uscite di emergenza risultano regolarmente controllate (ultimo controllo 06/2023) .		Mantenere le attuali condizioni	==	1
E' presente impianto di illuminazione di emergenza.	==	Mantenere le attuali condizioni e garantire la regolare manutenzione dell'impianto di illuminazione di emergenza.	==	2
L'immobile è dotato di segnaletica di sicurezza indicate le vie di esodo, le porte di emergenza e presidi antincendio.	==	Mantenere le attuali condizioni	==	1

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 9 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
Le finestre dell'immobile sono dotate di catenella per impedire apertura involontaria e per evitare la presenza di spigoli vivi in aree frequentate da bambini.	==	Mantenere le attuali condizioni	==	1
Scale esterne del giardino non risultano in buono stato manutentivo (gradini danneggiati e presenza di ruggine sul corrimano) Le scale risultano prive di strisce antidrucciolo		Richiedere l'intervento all'Ente proprietario per la manutenzione di ripristino dei gradini e della scala in foto, della collocazione di strisce antidrucciolo.	==	2

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 10 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
Pavimentazione esterna dissestata dalle radici degli alberi		Richiedere l'intervento dell'Ente proprietario per effettuare un ribasamento della pavimentazione	==	3
È stata individuata una crepa nell'intonaco in prossimità della stanza di psicomotricità piano primo		Chiedere intervento all'Ente proprietario dell'immobile per interventi di ripristino	Monitorare lo stato dell'intonaco e, ove necessario, interdire le aree che presentano rischio di caduta materiale	2


**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 11 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
Presente nell'area esterna sportello nicchia mantenuto aperto		Chiedere intervento all'Ente proprietario dell'immobile la predisposizione di apposita chiusura	==	3

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 12 DI 58

INTERVENTI DA ATTIVARE – DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE ALLA SICUREZZA

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA'
Descrizione	Foto	Adeguamento	Temporanea	
Sono presenti servizi igienici adeguati all'attività. Sono mantenuti in buone condizioni igieniche da un programma periodico di pulizie.	==	Mantenere le attuali condizioni	==	1
Presenza della cassetta di pronto soccorso	==	Occorre garantire che il contenuto della cassetta di primo soccorso sia conforme all'allegato 1 del Dm 388/2003. Garantire inoltre che il contenuto venga mantenuto integro. Provvedere alla sostituzione del materiale in caso di scadenza o utilizzo.	==	1

Scuola Primaria “Fernando Paolieri” di Impruneta



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 14 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
L'immobile è dotato di presidi antincendio mobili (estintori a polvere e CO ₂) e di rete idrica antincendio. I presidi risultano regolarmente mantenuti <i>(ultimo controllo 06/2023).</i>	==	Garantire la regolare manutenzione dei mezzi di estinzione come prescritto dalle norme UNI 9994. Chiedere all'Ente proprietario attestazione di effettuata revisione, collaudo e prove in pressione degli idranti/naspi.	==	2
Le porte REI, le porte di emergenza con maniglione antipanico risultano regolarmente mantenute <i>(ultimo controllo 06/2023)</i>		Garantire sempre la manutenzione delle porte tagliafuoco e delle porte con maniglione antipanico.	==	1
All'interno di alcuni ambienti sono presenti rilevatori di fumo.	==	Garantire la manutenzione dell'impianto di rilevazione fumi.	==	2
E' presente impianto di illuminazione di emergenza.	==	Mantenere le attuali condizioni e garantire la regolare manutenzione dell'impianto di illuminazione di emergenza.	==	1



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 15 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
Le aule del plesso sono caratterizzata da vetri di tipo frangibile installati nella parte alta delle porte di ingresso. In tutti i vetri sono state applicate pellicole protettive		Mantenere in buono stato le pellicole effettuando pulizie periodiche delle pellicole	==	1
Rilevata crepa sulla parete lato biblioteca		Da quanto riferito sono stati effettuati controlli di monitoraggio della lesione da parte dell'Ente proprietario.	Monitorare lo stato dell'intonaco e, ove necessario, interdire le aree che presentano rischio di caduta materiale	1

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 16 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
Assenza di parapetto in prossimità delle finestre dei bagni degli spogliatoi		Chiedere all'Ente proprietario di provvedere all'intervento	Segnalare la presenza del pericolo	2
All'interno della Palestra sono presenti inferiate installate nella parte interna. Si creano spigoli vivi non protetti.		Chiedere all'Ente proprietario per: - ove possibile, provvedere all'eliminazione delle inferiate; - In alternativa installare appositi paracolpi.	In alcuni punti sono stati installati protezioni in gomma piuma e nastro adesivo. In attesa di interventi mirati installare gomma piuma su tutti gli elementi.	3



PLURY
Consulting

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 17 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
<p style="text-align: center;">Palestra</p> <p>Il locale risulta in cattivo stato manutentivo per la presenta di diverse infiltrazioni che hanno causato il distacco dell'intonaco</p>		<p>Richiedere all'Ente proprietario di verificare le cause dell'infiltrazioni e di provvedere al ripristino</p>	<p>Monitorare lo stato dell'intonaco e, ove necessario, interdire le aree che presentano rischio di caduta materiale</p>	3


**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 18 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
Rilevata assenza di segnaletica di emergenza vie di fuga nell'area refettorio	==	<p>Richiede all'Ente proprietario di provvedere alla collocazione della segnaletica integrativa nell'area refettorio.</p> <div style="text-align: center;">  </div>		3
Sempre nell'area refettori le porte tagliafuoco/REI sono prive di fermo elettromagnetico per la trattenuta in posizione aperta. Allo stato attuale le porte devono essere mantenute normalmente chiuse.	==	Vista la necessità di passaggio continuo di carrelli a servizio dei locali mensa, è opportuno richiedere all'Ente locale l'installazione di apposito sistema con elettromagnete sulle porte REI dei locali mensa.		3


**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 19 DI 58

INTERVENTI DA ATTIVARE – DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE ALLA SICUREZZA



ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA'
Descrizione	Foto	Adeguamento	Temporanea	
Sono presenti servizi igienici adeguati all'attività. Sono mantenuti in buone condizioni igieniche da un programma periodico di pulizie.	==	Mantenere le attuali condizioni	==	1
Presenza della cassetta di pronto soccorso	==	Occorre garantire che il contenuto della cassetta di primo soccorso sia conforme all'allegato 1 del Dm 388/2003. Garantire inoltre che il contenuto venga mantenuto integro. Provvedere alla sostituzione del materiale in caso di scadenza o utilizzo.	==	1
Le aule sono caratterizzate da finestre che, se aperte, generano spigoli vivi non protetti.		La dimensione delle aule consente di posizionare i banchi a distanza rispetto alle finestre. Si raccomanda al personale docente di evitare di mantenere la finestra in posizione tale da generare spigoli vivi in aree di transito/stazionamento. Ove necessario richiedere all'Ente proprietario l'installazione di apposite catenelle per evitare l'apertura completa dell'anta.	==	1

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 20 DI 58

Presenza di attrezzature e prodotti chimici incustoditi all'interno dei bagni		Non lasciare incustodite le attrezzature e prodotti per la pulizia all'interno dei bagni, assicurarsi che siano tenute in apposito locale chiuso a chiave	==	2
DAE (defibrillatore)		Si ricorda che i defibrillatori devono essere sottoposti a verifiche, controlli e manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali. Tenere un registro dei controlli interni periodici.	==	1

Scuola Primaria “Alice Sturiale” di Tavarnuzze



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 22 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
L'immobile è dotato di presidi antincendio mobili (estintori a polvere e CO ₂) e di rete idrica antincendio. I presidi risultano regolarmente mantenuti (ultimo controllo 06/2023)		Garantire la regolare manutenzione dei mezzi di estinzione come prescritto dalle norme UNI 9994.	==	2
E' presente impianto di illuminazione di emergenza. All'atto del sopralluogo non è stato possibile verificare la presenza di regolare manutenzione.	==	Mantenere le attuali condizioni e garantire la regolare manutenzione dell'impianto di illuminazione di emergenza.	==	1
Non risultano controllate alcune porte con maniglione antipanico. (assenza di cartellino di controllo periodico)		Garantire manutenzione delle porte tagliafuoco e delle porte con maniglione antipanico.	==	2



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 23 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
Le aule del plesso sono caratterizzata dalla presenza di finestrate con infissi vetusti e con vetri di tipo frangibile con pellicole		Chiedere intervento dell'Ente proprietario per l'effettuazione di interventi manutentivi. Garantire l'installazione di pellicole su tutti i vetri di tipo frangibile	==	3
Nelle aule 4 e 5 del piano primo e lungo i corridoi interni sono presenti infiltrazioni a soffitto.		Chiedere intervento dell'Ente proprietario per il ripristino della parte murarie ed eliminare la possibile causa di infiltrazioni.	Monitorare lo stato dell'intonaco e, ove necessario, interdire le aree che presentano rischio di caduta materiale	3



PLURY
Consulting

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA **24** DI **58**

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
Lungo il corridoio del piano terra è presente un dislivello non protetto (maggiore di 50 cm)		Chiedere intervento dell'Ente proprietario per l'installazione di adeguato parapetto di protezione	Garantire in divieto di stazionamento sul dislivello	3
Presenza di infiltrazioni a parete con distacco dell'intonaco nei corridoi interni.		Chiedere intervento dell'Ente proprietario per il ripristino della parte murarie ed eliminare la possibile causa di infiltrazioni.	==	3


**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 25 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
Presenza di spigoli vivi (termosifone) nell'area adibita ad attività motorie		Richiedere all'Ente proprietario di installare le dovute protezioni antitrauma	Limitare le attività motorie in tale spazio/collocare temporaneamente materiale protettivo in prossimità del termosifone (es. materassino)	3
Presenti degli EFC non è stato possibile verificare dalla targhetta il controllo periodico		Garantire la manutenzione e controlli ai sensi della UNI 9494-3 con cadenza semestrale	==	2

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 26 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
Nei bagni è stata individuata una finestra non ancorata con catena		Chiedere intervento dell'Ente proprietario per mettere in sicurezza la finestra	Mantenere chiusa la finestra e garantire il ricambio d'aria quanto tale servizio igienico non è utilizzato	3
Il locale refettorio è caratterizzato da finestre che, se aperte, generano spigoli vivi non protetti.		<p>La dimensione del locale consente di posizionare i tavoli a distanza rispetto alle finestre.</p> <p>Si raccomanda al personale docente di evitare di mantenere la finestra in posizione tale da generare spigoli vivi in aree di transito/stazionamento.</p> <p>Ove necessario richiedere all'Ente proprietario l'installazione di apposite catenelle per evitare l'apertura completa dell'anta.</p>	==	1

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 27 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica <i>(eventuale)</i>	Adeguamento	Temporanea	

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI - IMPRUNETA

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 28 DI 58

Allo stato attuale il punto di raccolta è individuato (Rif. planimetrie di emergenza del plesso) nel resede frontale. L'accesso a tale area avviene per mezzo di scalette esterne in muratura che si presentano ripide, strette e potenzialmente pericolose in caso di emergenza.




Occorre richiedere all'Ente locale il ripristino delle condizioni di sicurezza del passaggio pedonale esterno.

==

4

Rilevato muro danneggiato in corrispondenza del cancello del giardino



Richiedere intervento dell'Ente proprietario al fine di effettuare un intervento di ripristino del muro e mettere in sicurezza il cancello

==

4

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI - IMPRUNETA

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 29 DI 58

Nell'area giardino è presente un percorso in altezza non protetto con rischio di caduta

Per quanto valutato con il personale presente si ritenuto che i sistemi di protezione adottati non siano ben stabili e sicuri. Il cancello risulta facilmente scavalcabile e facilmente apribile



Richiedere l'intervento dell'Ente proprietario al fine di mettere in sicurezza l'area installando idoneo cancello e adeguato sistema di chiusura.

L'accesso all'area è consentito solo al personale addetto alla manutenzione del verde.

4


**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 30 DI 58

INTERVENTI DA ATTIVARE – DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE ALLA SICUREZZA

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA'
Descrizione	Foto	Adeguamento	Temporanea	
Sono presenti servizi igienici adeguati all'attività. Sono mantenuti in buone condizioni igieniche da un programma periodico di pulizie.	==	Mantenere le attuali condizioni	==	1
Presenza della cassetta di pronto soccorso	==	Occorre garantire che il contenuto della cassetta di primo soccorso sia conforme all'allegato 1 del Dm 388/2003. Garantire inoltre che il contenuto venga mantenuto integro. Provvedere alla sostituzione del materiale in caso di scadenza o utilizzo.	==	1
I locali mensa sono caratterizzati da porte prive di maniglione antipanico.		Durante la refezione occorre mantenere in posizione di apertura le ante delle porte.	==	2

**Scuola Secondaria I grado e Primaria
“Domenico Ghirlandaio”**



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 32 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
L'immobile è dotato di presidi antincendio mobili (estintori a polvere e CO ₂) e di rete idrica antincendio. I presidi risultano regolarmente mantenuti (ultimo controllo 06/2023)		Garantire la regolare manutenzione dei mezzi di estinzione come prescritto dalle norme UNI 9994.	==	2
E' presente impianto di illuminazione di emergenza.	==	Mantenere le attuali condizioni e garantire la regolare manutenzione dell'impianto di illuminazione di emergenza.	==	1
La gran parte delle porte di emergenza con maniglione antipanico sono prive del controllo periodico (mensa e palestra)		Garantire manutenzione delle delle porte con maniglione antipanico.		2
All'interno dell'edificio sono presenti rilevatori di fumo (uffici segreteria, presidenza)		Garantire la regolare manutenzione dell'impianto di rilevazione come prescritto dalle norme UNI 11224:2019		2



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 33 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
Le porte REI sono dotate di regolare controllo semestrale <i>(ultimo controllo 06/2023)</i>		Garantire manutenzione delle porte tagliafuoco e delle porte REI	==	1
Bagni (Piano Terra) Presenza di controsoffitti danneggiati e in cattivo stato di pulizia		Richiedere l'intervento dell'Ente proprietario di effettuare un controllo sullo stato del controsoffitto al fine di verificare se sia necessario un intervento di sostituzione dei pannelli danneggiati	Monitorare lo stato del controsoffitto e, ove necessario, interdire le aree che presentano rischio di caduta materiale	2

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 34 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
<p>Palestra</p> <p>In alcuni punti la pavimentazione risulta usurata tale da creare un rischio di caduta per inciampo.</p>		<p>Richiedere all'Ente proprietario un intervento di ripristino della pavimentazione</p>	<p>È stato collocato temporaneamente sulla pavimentazione nastro adesivo per limitare il rischio di inciampo</p>	<p>2</p>

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 35 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
Palestra Presente vetro danneggiato		Richiedere all'Ente proprietario un intervento di sostituzione del vetro della finestra	==	3
Palestra Griglie di ventilazione dell'impianto UTA in cattivo stato di manutenzione e sporche		Richiedere all'Ente proprietario un intervento di manutenzione, pulizia e sanificazione delle condotte e delle griglie	==	2


**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 36 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
<p>Palestra</p> <p>Molte finestre non si aprono; i sistemi di apertura delle finestre risultano non funzionanti</p>		<p>Richiedere all'Ente proprietario il ripristino delle finestre.</p>	<p align="center">==</p>	<p>3</p>
<p>PALESTRA:</p> <p>E' stato segnalato che in caso di forti piogge si rileva spesso la presenza di umidità e versamento di acqua dalle griglie degli impianti di aerazione collocate a soffitto</p>		<p>Richiedere all'Ente proprietario un intervento di ispezione sulla copertura al fine rilevare le cause della presenza di acqua nel locale</p>	<p>In caso di presenza di acqua sulla pavimentazione, garantire, prima delle attività, la corretta asciugatura</p>	<p>3</p>

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 37 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
Area laboratorio ceramica Presenza di controsoffitto con pannelli fuori sede, mentre in un punto del controsoffitto mancano del tutto, probabilmente per un intervento di manutenzione sull'impianto di condizionamento		Richiedere all'Ente proprietario di effettuare il ripristino e ricollocamento dei pannelli del controsoffitto	==	2
Presenza di escrementi di piccioni sulle finestre, davanzali, e pavimentazione esterna		Richiedere all'Ente proprietario di provvedere all'installazione di altri dissuasori sul lato mancante	Sono già stati collocati sul lato adiacente dei dissuasori per i volatili	3

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 38 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
Rilevata la presenza di gradino esterno locali mensa danneggiato		Richiedere all'Ente proprietario di effettuare un intervento di manutenzione per la riparazione del gradino	==	3
Tappeto posto all'uscita lato palestra risulta consumato e strappato con rischio di inciampo		Richiedere all'Ente proprietario di effettuare la rimozione e sostituzione del tappeto	==	4



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 39 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
Presenza di cavo volante non correttamente fissato		Richiedere all'Ente proprietario di installare il cavo all'interno di una canalina protettiva	==	2
Lesioni verticali palestra		Chiedere all'Ente locale verifica e monitoraggio del quadro fessurativo	==	2

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 40 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
<p>Bagni, spogliatoi (Palestra)</p> <p>I bagni e gli spogliatoi della palestra risultano in cattivo stato di pulizia e manutenzione</p>		<p>Richiedere all'Ente proprietario di effettuare gli interventi di manutenzione al fine del ripristino dei locali</p>	==	4



PLURY
Consulting

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 41 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
Sono presenti passaggi bassi che risultano protetti con paracolpi.		Garantire il mantenimento delle condizioni attuali nel tempo.	==	2


**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 42 DI 58

INTERVENTI DA ATTIVARE – DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE ALLA SICUREZZA

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA'
Descrizione	Foto	Adeguamento	Temporanea	
Sono presenti servizi igienici adeguati all'attività. Sono mantenuti in buone condizioni igieniche da un programma periodico di pulizie.	==	Mantenere le attuali condizioni	==	1
Presenza della cassetta di pronto soccorso	==	Occorre garantire che il contenuto della cassetta di primo soccorso sia conforme all'allegato 1 del Dm 388/2003. Garantire inoltre che il contenuto venga mantenuto integro. Provvedere alla sostituzione del materiale in caso di scadenza o utilizzo.	==	1
All'interno dei laboratori di tecnica sono state rilevate sostanze chimiche.		Occorre effettuare un censimento dei prodotti utilizzati e reperire le relative schede di sicurezza.	==	3

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 43 DI 58

INTERVENTI DA ATTIVARE – DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE ALLA SICUREZZA

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA'
Descrizione	Foto	Adeguamento	Temporanea	
Tendaggi Auditorium		Si ricorda che i tendaggi devono possedere requisiti di relazione al fuoco (non superiore alla classe 1).	==	2
All'interno del laboratorio di tecnica è presente un forno per ceramica fuori uso		Occorre smaltire l'attrezzatura I forni ricadono nella categoria dei rifiuti RAEE di conseguenza vanno smaltiti mediante ditta specializzata in un centro raccolta.	Occorre affiggere sul forno cartello indicante: FUORI USO	3



PLURY
Consulting

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 44 DI 58

INTERVENTI DA ATTIVARE – DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE ALLA SICUREZZA

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA'
Descrizione	Foto	Adeguamento	Temporanea	
Zona filtro con porta di emergenza in prossimità del locale mensa utilizzato come deposito di materiale		Limitare lo stoccaggio di materiale in tali aree	==	4
Nelle aule sono presenti in prossimità del parapetto "piccole balconate" interne che attestano sulle finestre.		Garantire il divieto di salire/sedere sui parapetti delle finestre	==	4



PLURY
Consulting

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 45 DI 58

INTERVENTI DA ATTIVARE – DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE ALLA SICUREZZA

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA'
Descrizione	Foto	Adeguamento	Temporanea	
Presenza di un DAE nella palestra		Si ricorda che i defibrillatori devono essere sottoposti a verifiche, controlli e manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.	==	1



PLURY
Consulting

Scuola dell'infanzia "Luca della Robbia" di Impruneta



**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 47 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
L'immobile è dotato di presidi antincendio mobili (estintori a polvere e CO ₂) e rete idrica antincendio I presidi risultano regolarmente mantenuti (ultimo controllo 06/2023).		Garantire la regolare manutenzione dei mezzi di estinzione come prescritto dalle norme UNI 9994.	==	2
E' presente impianto di illuminazione di emergenza. All'atto del sopralluogo non è stato possibile verificare la presenza di regolare manutenzione.	==	Mantenere le attuali condizioni e garantire la regolare manutenzione dell'impianto di illuminazione di emergenza.	==	1
Le porte REI sono dotate di regolare controllo semestrale (ultimo controllo del 06/2023).		Garantire manutenzione delle porte tagliafuoco e delle porte REI.	==	2


**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 48 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
Le porte con maniglione antipanico non sono dotate di regolare controllo semestrale.	==	Garantire manutenzione delle porte con maniglione antipanico.	==	2
Rilevata presenza di infiltrazione di acqua sul soffitto dei corridoi		Richiedere all'Ente proprietario un intervento di ripristino del soffitto Garantire un monitoraggio periodico della copertura	È stato effettuato un intervento atto a tamponare e limitare la presenza delle infiltrazioni mediante posa in opera di rivestimento in alluminio sulla copertura)	2
I locali archivio, del piano terra, sono dotati di impianto di rilevazione fumi	==	Garantire manutenzione e controllo periodico dell'impianto.	==	3

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 49 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
I muretti esterni di presentano con intonaco danneggiato.		Chiedere intervento dell'Ente proprietario per il ripristino delle murature esterne.	==	3



PLURY
Consulting

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 50 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
La scala di emergenza esterna si presenta con segni di ruggine in più punti.		Chiedere intervento dell'Ente proprietario per l'effettuazione di interventi manutentivi a favore del materiale.	==	3

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 51 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
Le protezioni parasigoli esterne nel giardino risultano danneggiate e usurate		Richiedere all'Ente proprietario di installare nuove protezioni	==	3
In giardino sono presenti panchine instabili a causa del danneggiamento nel tempo dei sistemi di fissaggio.		Richiedere all'Ente proprietario per la rimozione delle panchine danneggiate e l'installazione di nuove	==	4
In giardino sono presenti attrezzature ludiche in legno danneggiate e prive di manutenzione		Richiedere all'Ente proprietario per interventi di manutenzione a favore dei giochi	==	4

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 52 DI 58

INTERVENTI DA RICHIEDERE ALL' ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA' di ripristino
Descrizione	Documentazione Fotografica (eventuale)	Adeguamento	Temporanea	
<p>Il punto di raccolta del plesso scolastico è individuato nel giardino tergale dell'edificio, allo stato attuale risulta presente, nel perimetro del giardino scolastico, un cancello attestante su proprietà privata mantenuto chiuso. Dalla documentazione relativa al Certificato Prevenzione Incendi, tale cancello rappresenta l'accesso ai mezzi di soccorso.</p> <p>Allo stato attuale su tale cancello insiste un dislivello, inoltre il percorso di accesso risulta di difficile fruizione ai mezzi di soccorso e non utilizzabile dalla popolazione scolastica.</p>	==	<p>Congiuntamente all'Ente proprietario e in funzione di quanto presente nell'esame progetto presentato al Comando provinciale dei VVF, è necessario analizzare la possibilità di garantire (tramite accordi con la proprietà) l'utilizzo in sicurezza del passaggio indicato in modo da consentire: l'accesso ai mezzi dei VVFF e, alla popolazione scolastica, di allontanarsi dall'edificio in caso di emergenza. Sarà inoltre necessario realizzare una rampa per eliminare il dislivello presente in prossimità del cancello.</p> <p>La popolazione scolastica dovrà essere fornita delle chiavi di apertura da utilizzare in caso di emergenza.</p>	==	2


**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 53 DI 58

INTERVENTI DA ATTIVARE – DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE ALLA SICUREZZA

ELEMENTO DI VALUTAZIONE		AZIONE DI MIGLIORAMENTO		PRIORITA' PERIODICITA'
Descrizione	Foto	Adeguamento	Temporanea	
Sono presenti servizi igienici adeguati all'attività. Sono mantenuti in buone condizioni igieniche da un programma periodico di pulizie.	==	Mantenere le attuali condizioni	==	1
Presenza della cassetta di pronto soccorso	==	Occorre garantire che il contenuto della cassetta di primo soccorso sia conforme all'allegato 1 del Dm 388/2003. Garantire inoltre che il contenuto venga mantenuto integro. Provvedere alla sostituzione del materiale in caso di scadenza o utilizzo.	==	1
Lungo le vie di esodo, presso l'ingresso principale, è presente portone in legno con apertura nel verso contrario dell'esodo		La soluzione ottimale, da un punto di vista di procedure di esodo, è rappresentata dal mantenimento delle ante del portone in legno in posizione di apertura tenendo chiusa la porta di emergenza interna E' necessario un presidio di sorveglianza costante dei collaboratori scolastici sulla porta di accesso alla struttura.	Allo stato attuale, vista la carenza di personale, non è possibile garantire la sorveglianza continua della porta. Verrà formalizzata una specifica procedura che garantisce, in caso di esodo, l'apertura del portone in legno da parte di un incaricato. Verrà richiesto all'Ente proprietario l'installazione di allarme sonoro segnalatore di apertura porta di emergenza.	4

MISURE DI CARATTERE GESTIONALE

Tutti i plessi scolastici

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 55 DI 58

MISURE DI CARATTERE GESTIONALE

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	AZIONE DI MIGLIORAMENTO	PRIORITA' PERIODICITA'
<p>Attività formative per il personale addetto alla gestione delle emergenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Addetti antincendio (rischio attività di livello II- Allegato III D.M 02 Settembre 2021) • Addetti al primo soccorso – GRUPPO B 	<p>Sono stati individuati gli addetti antincendio e primo soccorso nei singoli plessi scolastici.</p> <p>Nelle scuole:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Infanzia Tavarnuzze; ➤ Infanzia San Gersolè ➤ Infanzia Della Robbia ➤ Primaria Sturiale ➤ Primaria Paolieri <p>Garantire la regolare formazione degli addetti secondo le scadenze di norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Addetti antincendio con cadenza quinquennale</i> • <i>Addetti al primo soccorso con cadenza triennale</i> <p><i>In linea generale è opportuno che siano formati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Collaboratori scolastici;</i> - <i>Docenti</i> - <i>Docenti di educazione fisica come addetti al primo soccorso</i> <p><i>Si ricorda inoltre che nelle scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone, ai sensi dell'Allegato IV del D.M 02 Settembre 2021, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609</i></p> <p><i>E' nelle misure in programma l'effettuazione di eventuali corsi di aggiornamento per gli addetti.</i></p>	2
<p>Formazione per il RLS e ASPP</p>	<p>L'Istituto non ha ad oggi individuato Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), sono stati tuttavia individuati dei "Referenti alla sicurezza" per ogni plesso.</p> <p>Sarà necessario valutare la possibilità di individuare, tra il personale scolastico disponibile, almeno un ASPP di Istituto che dovrà risultare adeguatamente formato come previsto dal D.lgs 81/08 e A.s.r. del 7 luglio 2016.</p> <p>E' stato individuato il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.</p> <p>Verrà garantita la formazione e relativo aggiornamento del RLS in funzione di quanto indicato nel D.lgs 81/08 - RLS aggiornamento annuale – 8 ore.</p>	2

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI - IMPRUNETA

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 56 DI 58

Formazione lavoratori e Dirigenti alla sicurezza Art. 37 D.Lgs 81/08 e A.S.R. del 21.12.11	<p>Tutto il personale è soggetto alla formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 81/08 e A.s.r del 21.12.11., che prevede, per tutti i lavoratori, una formazione generale di 4 ore e una formazione specifica suddivisa in funzione del rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rischio Medio (8 ore) per docenti e collaboratori scolastici - Rischio Basso (4 ore) per addetti amministrativi <p>Tale formazione prevede l'aggiornamento quinquennale di 6 ore per tutti i lavoratori</p> <p>Il Personale individuato come Dirigente alla sicurezza ha frequentato un corso di formazione ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 81/08 e A.s.r del 21.12.11., che prevede una formazione 16 ore. Tale formazione prevede l'aggiornamento quinquennale di 6 ore.</p> <p>E' nelle misure in programma l'effettuazione della verifica dello stato della formazione del personale (soprattutto il personale neo – assunto) in modo da programmare, ove necessario, specifiche attività formative;</p>	3
Corso per somministrazione farmaci	Nei confronti del personale che si sia reso disponibile a tale funzione, dovrà essere assicurata una formazione specifica, come previsto dalle Linee Guida per la somministrazione di farmaci a scuola dei Ministero del Lavoro e MIUR del 25.11.05	3
Corso per Addetti all'utilizzo del Defibrillatore semi automatico (DAE)	Occorre garantire, ove presente, la formazione del personale per l'utilizzo del DAE.	3
Audit interno da parte del SPP	Verrà programmato sopralluogo annuale da parte del Servizio di Prevenzione e protezione all'interno degli ambienti di lavoro.	1

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 57 DI 58

Prova di esodo	Sono programmate le prove di esodo: - n.2 prove di esodo nei plessi scolastici, come previsto nel D.M. 26 agosto 1992, che rientrano nel tipo 2 o superiore - n.1 prova di esodo, come previsto nel D.M. 26 agosto 1992 punto 11, per le scuole di tipo 0 (affollamento inferiore a 100 persone).	2
Valutazione stress lavoro correlato	E' nelle misure in programma la valutazione del rischio stress lavoro correlato.	2
Registro dei controlli periodici	Viene compilato il registro dei controlli periodici dal personale interno in cui sono annotate le attività di SORVEGLIANZA sui presidi antincendio.	1
Riunione periodica	E' programmata annualmente la riunione periodica per la sicurezza.	1
Sorveglianza sanitaria	E' Stato nominato il medico competente, che ha redatto il protocollo sanitario. Il medico competente dovrà effettuare con cadenza annuale un sopralluogo negli ambienti di lavoro come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 tra gli obblighi del medico competente.	1
Documentazione minima da custodire in sede (almeno la seguente documentazione o da richiedere all'ente proprietario)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Certificato di agibilità e/o licenza d'uso; ➤ Certificato di collaudo statico; ➤ Certificato prevenzione incendi; ➤ Progetto impianto elettrico e Dichiarazione di conformità impianto (L. 46/90 rilasciata dall'impiantista); ➤ Progetto impianto riscaldamento/termoidraulico e Dichiarazione di conformità impianto (L. 46/90 rilasciata dall'impiantista); ➤ Progetto impianto ascensore o montacarichi e attestazione di verifiche e manutenzione periodiche (ove presente); 	2

**ISTITUTO COMPRENSIVO
PRIMO LEVI - IMPRUNETA**

05 P.M.

REV. 05

PAGINA 58 DI 58

- | | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">➤ Certificato di verifica e di collaudo dei dispositivi contro le scariche atmosferiche (DPR 547/55);➤ Attestazione di verifiche periodiche dell'impianto elettrico e delle luci di emergenza;➤ Attestazione delle verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra (Biennale). | |
|--|--|--|



PLURY
Consulting